

راهنمای پکیج ایران رادیاتور (مدل 24FF - MX2 بدون فن)

توضیحات	کد خطا
باز شدن ترموستات ایمنی 105 درجه خرابی پمپ پکیج بالا بودن ارتفاع شعله پکیج خرابی کلید حد - راه حل رفع این مشکل : در بسیار از موارد انجام اسید شویی مبدل اصلی پکیج این مشکل را رفع خواهد کرد و در صورتی که مشکل از پمپ، ارتفاع شعله و یا کلید حد باشد، باید این قطعات بررسی شوند و در صورت نیاز تعمیر یا تعویض گردند.	80
عدم تشخیص شعله سنسور شعله (یون) - میله جرقه زن تنظیم نیست یعنی فاصله آن با صفحه تنظیم نیست شیرگاز برقی گاز را باز نمیکند و باعث بروز ارور ۸۰۷۰ میشود میله یون مشکل دارد و تشکیل شعله را به برد اعلام نمیکند - شعله گاز تنظیم نیست برد مشکل دارد - مسیر گاز به هر دلیل کیپ شده است یا فشار گاز به هر دلیلی کم است و خطای ۸۰۷۰ در نمایشگر ظاهر میشود	70-80
عملکرد ضد یخ زدگی با پمپ روشن	60-80
عملکرد ضد یخ زدگی با مشعل روشن	60-70
عدم گردش آب در سیستم	60-70-80
کمبود آب مدار	50
ntc مدار برگشت شوفاژ اشکال دارد (مدار آن باز است)	50-70-80
ntc مدار برگشت شوفاژ اشکال دارد (مدار آن اتصال کوتاه کرده)	50-60
ntc مدار رفت شوفاژ اشکال دارد (مدار آن باز است)	50-60-80
ntc مدار رفت شوفاژ اشکال دارد (مدار آن اتصال کوتاه است)	50-60-70

توضیحات	کد خطا
حسگر دود فعال شده	40-80
عدم تشخیص شعله حین کار	40-70
اشکال در فیوز 1.25A	40-60
اشکال در ارتباط صفحه نمایش با برد کنترل	40-50-60-70-80
اشکال ارتباط با برد اصلی	30

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است