

راهنمای یخچال ساب زیرو (خطاهای کلی)

توضیحات	کد خطا
خطا از ترمیستور اوپراتور فریزر	38
خطا از قسمت ترمیستور محفظه فریزر می باشد.	EE
خطا از قسمت ترمیستور یخچال می باشد.	00
سیستم یخ ساز مشکل دارد	00ICE
خطا از محفظه ترمیستور	20
خطا از محفظه ترمیستور که کوتاه شده است	55
سیم آبی از نمایشگر قطع شده است - خطای ارتباطی	SU
سیم قرمز از نمایشگر قطع شده است - خطای ارتباطی	88
نقص از عملکرد دیفراست	EC21 – EC24
خطا از محفظه ترمیستور یخچال	EE

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است